

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室	
TEL	03-5253-8111	内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp	

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:平成31年1月9日

改善対策届出番号	565	改善対策開始日	平成31年1月18日		
届出者の氏名又は名称	小平産業株式会社 品質管理部 部長 國澤 俊一 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問い合わせ先：品質管理部品質保証G</td> </tr> <tr> <td>TEL 0285-23-6295</td> </tr> </table>			問い合わせ先：品質管理部品質保証G	TEL 0285-23-6295
問い合わせ先：品質管理部品質保証G					
TEL 0285-23-6295					
不具合の部位(部品名)	車両装着品リヤフェンダー取付用ステー				
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因	平ボディトラックのステンレス製リヤフェンダー取付ステーにおいて、当該ステーの製作にかかる機械管理が不適切のため、当該ステーにバリが生じているものがある。そのため、車両整備時にそのバリに触れると負傷するおそれがある。				
改善対策の内容	全車両、当該ステーを対策品に交換する。				
不具合件数	1件	事故の有無	1件(軽傷)		
発見の動機	メーカーからの情報による				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：使用者を把握しているため直接訪問又は、ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。				

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-FRR90T2	フォワード	FRR90-7126012 平成30年3月29日	1台	—
	2PG-FTR90U2		FTR90-7007960 ~ FTR90-7008330 平成30年1月10日 ~ 平成30年5月7日	5台	
	2RG-FRR90S2		FRR90-7123825 ~ FRR90-7128062 平成30年1月16日 ~ 平成30年5月1日	15台	
	2RG-FRR90T2		FRR90-7126894 ~ FRR90-7129290 平成30年3月1日 ~ 平成30年5月15日	7台	
	2RG-FSR90S2		FSR90-7008249 ~ FSR90-7008598 平成30年1月16日 ~ 平成30年5月15日	5台	
	2RG-FSR90T2		FSR90-7008521 平成30年5月1日	1台	
	2RG-FTR90U2		FTR90-7008102 ~ FTR90-7008393 平成30年3月2日 ~ 平成30年5月11日	7台	
	2RG-FTR90V2		FTR90-7008048 ~ FTR90-7008271 平成30年2月13日 ~ 平成30年5月15日	3台	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の 範囲及び製作期間	改善対策対象車 の台数	備考
日野	2KG-FD2AB	レンジャー	FD2AB-104349 ~ FD2AB-104350 平成30年3月15日 ~ 平成30年4月3日	2台	—
	2KG-FD2ABA		FD2AB-102896 ~ FD2AB-105405 平成30年1月9日 ~ 平成30年5月8日	2台	
	2KG-FE2ABA		FE2AB-100892 平成30年2月2日	1台	
	2KG-FJ2ABK		FJ2AB-100370 平成30年5月2日	1台	
	2PG-FD2ABA		FD2AB-104816 ~ FD2AB-104826 平成30年4月5日 ~ 平成30年5月18日	2台	
	2PG-FD2ABG		FD2AB-104990 ~ FD2AB-105165 平成30年5月1日 ~ 平成30年5月10日	2台	
	2PG-FE2ABA		FE2AB-100940 ~ FE2AB-101337 平成30年2月13日 ~ 平成30年5月15日	16台	
	2PG-FE2ABG		FE2AB-100433 平成30年1月16日	1台	
	TKG-XZU722M		XZU722M-0002235 ~ XZU722M-0002237 平成30年2月9日 ~ 平成30年2月9日	2台	
三菱	2KG-FK61FH1	ファイター	FK61F-600546 ~ FK61F-600584 平成30年2月1日 ~ 平成30年2月1日	2台	
	2KG-FK61FK1		FK61F-600904 平成30年5月1日	1台	
	2KG-FK61FK4		FK61F-600831 平成30年4月3日	1台	
	2KG-FK62FJY		FK62F-600093 平成30年2月14日	1台	
	2KG-FK62FJZ		FK62F-600247 平成30年3月9日	1台	
	2KG-FK62FLZ		FK62F-600310 平成30年5月1日	1台	
	2KG-FK62FMZ		FK62F-600168 ~ FK62F-600408 平成30年3月29日 ~ 平成30年4月2日	2台	
	2KG-FK64FK1		FK64F-600455 ~ FK64F-600744 平成30年2月23日 ~ 平成30年4月12日	2台	
	2KG-FK64FK3		FK64F-600479 平成30年3月12日	1台	
	2KG-FK65FKZ		FK65F-600111 平成30年2月14日	1台	
	2KG-FK65FLZ		FK65F-600138 平成30年5月17日	1台	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
UDトラック	2RG-BRR90S2	コンドル	BRR90-7000085 ~ BRR90-7000334 平成30年2月9日 ~ 平成30年4月10日	2台	—
	2PG-BTR90V2		BTR90-7000053 平成30年4月17日	1台	
	(計30型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年1月5日 ~ 平成30年5月23日	(計90台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。