

お客様各位

小平産業株式会社

ご愛用車のリコールのご案内

謹啓 時下お客様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

また、平素は弊社製品をご愛用賜り厚くお礼申し上げます。

さて、今般、ご愛用いただいております弊社製品（ダンプ車、アルミウイング車、幌ウイング車、平ボデー車）におきまして、増設した方向指示器もしくは補助方向指示器の選定が不適切であったため、自動車の前面又は後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しないことが判明致しましたので、下記内容のリコールを実施させていただきたく、ここに深くお詫びいたしますとともに、とり急ぎお知らせ申し上げます。

つきましては、ご多忙中ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置について早急にご連絡・ご相談の上リコール作業を実施させていただきたく、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

今後とも、お客様の安全運行・安全作業を確保することを第一義として、品質向上には一層の努力を続けて参る所存でございますので、何卒末永くご愛顧の程、重ねてお願い申し上げます。

敬具

記

[リコールの内容]

（不具合内容）

自動車の前面又は後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。

（対策方法）

補助方向指示器を消費電流の少ないLED型に交換する。

方向指示器制御リレーを増灯用リレーに交換する。

方向指示器制御リレーを追加する。

（対策作業時間）

0.5～3.0時間

以上

お問い合わせ先

品質管理部

TEL 0285 - 23 - 6295

第1号様式（リコール届出書）

リコール届出書

平成19年 11月 20日

国土交通大臣 殿

届出者の氏名 小平産業株式会社
 又は名称 代表取締役社長 栗栖徳征 印
 住 所 栃木県小山市稲葉郷1341-1

リコール届出番号	1969	リコール開始日	平成19年 11月 21日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動車の前面又は後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。		
改善措置の内容	補助方向指示器を消費電力の少ないLED型に交換する。 方向指示器制御リレーを増灯用リレーに交換する。 方向指示器制御リレーを追加する。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：使用者を直接訪問し通知する。又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にNo.1969のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ- CXZ51K6	ギガ	CXZ51K6-7000662 ~ 7001548 平成18年3月9日 ~ 平成19年1月20日	7台	
	PJ- CXZ52K6		CXZ52K6-7000196 平成19年6月12日	1台	
	PJ- CYJ52W6		CYJ52W6-7000034 平成18年8月25日	1台	
	PJ- CYY52V6		CYY52V6-7000005 平成18年1月11日	1台	
	PJ- CYZ51P6		CYZ51P6-7000237 平成19年3月24日	1台	
	PJ- CYZ51Q6		CYZ51Q6-7000173 平成19年3月1日	1台	
	PJ- CYZ52P6		CYZ52P6-7000026 平成18年12月20日	1台	
	PJ- CYZ52S6		CYZ52S6-7000004 平成18年1月24日	1台	

第1号様式（リコール届出書）

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PA- FRD34L4	フォワード	FRD34L4-7000613 ~ 7005015 平成17年12月13日 ~ 平成19年3月19日	7台	、
	PA- FRD34M4		FRD34M4-7000313 平成19年3月20日	1台	
	PA- FRD34P4		FRD34P4-7000579 ~ 7000767 平成18年6月19日 ~ 平成19年3月26日	4台	、
	PA- FRR34K4		FRR34K4-7001699 ~ 7001788 平成18年3月27日 ~ 平成18年5月24日	2台	
	PA- FRR34L4		FRR34L4-7007612 ~ 7011082 平成17年12月8日 ~ 平成19年1月29日	14台	、
	PA- FRR34M4		FRR34M4-7000477 ~ 7000896 平成18年7月27日 ~ 平成18年11月9日	2台	
	PA- FRR34P4		FRR34P4-7000884 ~ 7001259 平成17年12月15日 ~ 平成19年6月7日	8台	、
	ADG- FRR90G3S		FRR90G3S-7000099 平成18年1月20日	1台	
	ADG- FRR90H3S		FRR90H3S-7000327 平成18年7月4日	1台	
	ADG- FRR90J3S		FRR90J3S-7000669 平成18年6月7日	1台	
	ADG- FRR90K3S		FRR90K3S-7000569 ~ 7002260 平成17年12月19日 ~ 平成19年1月17日	4台	
	ADG- FRR90L3		FRR90L3-7000408 ~ 7000671 平成18年6月2日 ~ 平成18年6月20日	2台	
	ADG- FRR90L3S		FRR90L3S-7000029 平成18年2月13日	1台	
	ADG- FRR90M3		FRR90M3-7000027 ~ 7000028 平成18年8月24日 ~ 平成18年9月13日	2台	
	ADG- FRR90P3		FRR90P3-7000043 平成18年7月30日	1台	
	PA- FRS34P4		FRS34P4-7000699 平成18年10月10日	1台	
PA- NPR81N	エルフ	NPR81N-7018935 ~ 7030303 平成18年3月16日 ~ 平成18年12月22日	4台		
ニッサン ディーゼル	ADG- CV4XL	-	CV4XL-00068 平成18年9月12日	1台	
	ADG- CW4XL		CW4XL-20108 ~ 20426 平成18年12月20日 ~ 平成19年5月25日	3台	
	ADG- CW4YL		CW4YL-20034 ~ 20038 平成19年1月23日 ~ 平成19年1月24日	2台	

第1号様式（リコール届出書）

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	PB- MK36A	コンドル	MK36A-03285 ~ 14532 平成18年3月3日 ~ 平成18年10月18日	24台	
	BGD- MK36C		MK36C-00041 ~ 00465 平成19年1月18日 ~ 平成19年1月25日	2台	
	PB- MK37A		MK37A-11079 ~ 11165 平成18年9月23日 ~ 平成18年9月25日	2台	
	PB- MK37B		MK37B-10415 平成18年9月7日	1台	
三菱	PJ- FS50JY	ふそう	FS50JY-540041 平成19年6月22日	1台	
	PJ- FS54JZ		FS54JZ-542056 平成19年4月11日	1台	
	PJ- FV50JK		FV50JK-540251 ~ 541121 平成18年9月14日 ~ 平成18年12月8日	6台	
	PJ- FV50JY		FV50JY-540269 ~ 540401 平成18年11月13日 ~ 平成18年12月1日	2台	
	PJ- FY54JY		FY54JY-540189 平成18年11月27日	1台	
	PJ- FQ62F	ふそう ファイター	FQ62F-700020 ~ 7000022 平成18年1月17日 ~ 平成18年1月18日	2台	
	PA- FK61F		FK61F-700234 ~ 704296 平成18年1月20日 ~ 平成18年12月20日	13台	、
	PJ- FK62FZ		FK62FZ-701519 平成19年6月25日	1台	
	PA- FK64F		FK64F-700412 ~ 701478 平成18年3月27日 ~ 平成19年6月4日	7台	、
	PA- FK64R		FK64R-700041 平成18年9月27日	1台	
	PJ- FK65FZ		FK65FZ-700313 平成18年11月24日	1台	
	PA- FK71D		FK71D-770045 平成17年12月24日	1台	
	PA- FK71F		FK71F-701501 平成18年11月24日	1台	
	PA- FK71R		FK71R-700091 ~ 701757 平成18年1月31日 ~ 平成18年10月24日	3台	
PA- FK74R	FK74R-700081 平成18年9月16日	1台			

第1号様式（リコール届出書）

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
日野	ADG- FS1EKXA	日野 プロテア	FS1EKXD-10505 ~ 10719 平成18年9月29日 ~ 平成19年3月22日	4台		
	ADG- FS1EPYA		FS1EPYD-10149 ~ 10055 平成18年12月27日 ~ 平成19年5月23日	7台	、	
	ADG- FC7JGWA	日野 レンジャー	FC7JGWA-10252 ~ 10537 平成18年3月9日 ~ 平成19年2月19日	4台		
	ADG- FC7JKWA		FC7JKWA-11514 ~ 11515 平成18年9月26日	2台		
	BDG- FD7JJWA		FD7JJWA-10600 平成19年6月19日	1台		
	ADG- FD7JLWA		FD7JLWA-11501 ~ 13304 平成18年1月12日 ~ 平成18年9月25日	3台		
	ADG- FD7JPWA		FD7JPWA-10239 ~ 10240 平成18年3月16日	2台		
	ADG- FD7JPWG		FD7JPWG-10261 平成18年3月30日	1台		
	ADG- FD8JLWA		FD8JLWA-10371 ~ 12065 平成17年12月26日 ~ 平成18年12月12日	6台		
	ADG- FD8JLWG		FD8JLWG-10411 ~ 11919 平成18年1月19日 ~ 平成18年10月17日	3台		
	BDG- FD8JLWA		FD8JLWA-12349 ~ 12358 平成19年2月20日	2台		
	BDG- FD8JMWG		FD8JMWG-10386 ~ 10387 平成19年5月9日 ~ 平成19年5月10日	2台		
	ADG- FD8JPWG		FD8JPWG-10086 ~ 10289 平成18年2月10日 ~ 平成18年9月24日	3台		
	ADG- FE8JMWA		FE8JMWA-10173 ~ 10231 平成18年8月28日 ~ 平成18年11月24日	2台	、	
	合計		(計61型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年12月8日 ~ 平成19年6月25日	計189台