

サービスキャンペーン通知書

令和7年3月7日

国土交通省 物流・自動車局 審査・リコール課長 殿

通知者の氏名 小平産業株式会社
 又は名称 取締役 品質管理部 部長 國澤 俊一
 住 所 栃木県小山市稲葉郷1341-1

※整理番号	5705	サービスキャンペーン開始日	令和7年3月10日
不具合の内容	ダンプセミトレーラの油圧シリンダーにおいて、製造工程が不適切なため、誤ったシャシブラケットが取付けられているものがある。そのため、シャシブラケットが破損し、油圧シリンダーを使つての荷役が出来ないおそれがある。		
改善の内容	全車両、当該部品のシャシブラケットの製造ロット番号を点検し、不適切な製造が行われたロット番号の場合には、シャシブラケットを対策品に交換する。		
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者に対し、直接訪問またはダイレクトメール等で通知する。 ・弊社ホームページに載せる。 		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
コダイラ	KDAR313RBK	—	国[01]181328～国[01]181354 令和5年7月13日～令和5年10月11日	2	
	KDAR314CAD		国[01]181332～国[01]181333 令和5年7月24日～令和5年7月26日	2	
	KDAR314CAE		国[01]181347～国[01]181351 令和5年9月19日～令和5年10月2日	2	
	KDAR314RBT		国[01]175927～国[01]175967 令和5年2月9日～令和5年6月2日	3	
	KDAR314RBV		国[01]175950 令和5年4月18日	1	
	KDAR314RBW		国[01]175976～国[01]199726 令和5年6月16日～令和6年10月8日	4	
	KDAR314RBZ		国[01]181340～国[01]199738 令和5年8月10日～令和6年11月13日	2	
	KDAR314RCF		国[01]199694 令和6年8月19日	1	
	KDAR314RCH		国[01]199712 令和6年9月19日	1	
	KDAR314RCK		国[01]199700 令和6年9月2日	1	
	KDAR314RCQ		国[01]191673 令和6年12月19日	1	
	KDAR315CBG		国[01]157210 令和4年6月2日	1	
	KDAR315CBP		国[01]166228 令和4年8月10日	1	

コダイラ	KDAR315CBQ	—	国[01]199674 令和6年6月25日	1	
	KDAR315CBR		国[01]171037 令和4年9月27日	1	
	KDAR315CBT		国[01]175908～国[01]199732 令和4年11月28日～令和6年10月24日	7	
	KDAR315CBU		国[01]175931～国[01]175946 令和5年2月23日～令和5年4月7日	3	
	KDAR315CBV		国[01]175932 令和5年2月27日	1	
	KDAR315CBW		国[01]175940 令和5年3月20日	1	
	KDAR315CBZ		国[01]175965 令和5年5月24日	1	
	KDAR315CCA		国[01]181330 令和5年7月14日	1	
	KDAR315CCC		国[01]181362 令和5年10月31日	1	
	KDAR315CCE		国[01]181344 令和5年8月22日	1	
	KDAR315CCG		国[01]199740 令和6年11月22日	1	
	KDAR315CCM		国[01]199686～国[01]199699 令和6年7月12日～令和6年8月29日	2	
	KDAR315CCR		国[01]199685 令和6年7月11日	1	
	KDAR315CCU		国[01]199751 令和6年12月16日	1	
(計27型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年6月2日～令和6年12月19日	(計45台)		

【注意事項1】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

【注意事項2】 交換修理用部品として出荷したものではありません。